

Blue Phoenix Denmark A/S
Selinevej 4



DK-2300 København S

Dato: 26. oktober 2026

VBM sag: 5377 24 V R-26-2267A

Att: Simon Olsen

Side: 1 af 3

Prøvningsrapportnr.: R-26-2267A

Rekvirent

Blue Phoenix Denmark A/S - Afd. 275 - Gadstrup

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Knust beton og asfalt 0-32 (KBA II)

Prøvningsperiode

Start 20. oktober 2026

Slut 26. oktober 2026

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-11	Renhedsgrad - klassifikationsprøvning. (2010)

Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Martin C Andersen

Prøvningsrapport nr.: R-26-2267A

Klassifikationsprøvning af nyttiggørelsesmaterialer

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S

Lokation: 24 - Afd. 275 - Gadstrup

Sted : Knust beton og Asfalt 0-32 mm (KBA II) - 20-10-2026

Dato: 26. oktober 2026

VBM sag: 5377 24 - V R-26-2267A



Modtaget dato: 20. oktober 2026

Udført af: 7NF2

VBM Prøvenr.	R-26-2267A	1
Materiale		KBA032
Renhedsgrad jf. DS/EN 933-11		
Temperatur (ved nedtørring)	°C	40
Materialetype, andel		
FL	cm ³ /kg	8,5
X	%	0,0
Rc	%	30,3
Ru	%	12,1
Rb	%	0,5
Ra	%	57,2
Rg	%	0,0
Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og tegl		
Rc + Ru + Rb	%	42,8
Rc + Ru	%	42,3
Rb	%	0,5
Ra	%	57,2
Rg	%	0,0
X	%	0,0

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

- KBA 032 (Knust beton og Asfalt 0-32 mm (KBA II))
- X : Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende træ, plastic og gummi,
- Rc : Beton, betonprodukter og mørtel.
- Ru : Natursten samt ubundne og hydraiske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton.
- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL : Flydende lette partikler



Signaturer			
Form	10 cm	15 cm	
Forsøg	Komprimering		CBR
Proctor	○	◇	□
Modificeret Proctor	●	◆	■
Mætningslinje	m. vandl.		
Proctorforsøg			
Indstampning	Proctor	Modificeret Proctor	
ρ _{d,max} Mg/m³			
w _{opt} %			
ρ _{d,max} korr. Mg/m³			
w _{opt} korr. %			
Vibrationsforsøg			
ρ _{d,max} Mg/m³		1.84	
w %		12.3	

Gennemfald 0.063 mm	4.4 %	Frasigtet > 16 mm	s	31 %	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w _L		Plasticitetsgrænse w _P			Plasticitetsindeks I _P	
Korndensitet(0-0.063mm) ρ _s	Mg/m³	Korndensitet(0-16mm) ρ _s	Mg/m³		Korndensitet, filler ρ _f	Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm) ka	%	Kalkindhold(0-16mm) ka	%		Kalkindhold(>16mm) ka	%
Glødetab gl	%	Glødetab reduceret gl _{red}	%			
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w _{nat}	%			

Prøvebeskrivelse: Knust beton og asfalt 0-32 (KBA II)
Rap. nr. R-26-2267A

Mrk. Beton/asfalt
Udt. 20-10-2026

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S	eurofins	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Afd. 275 - Gadstrup	VBM LABORATORIET	Dybde / Kote	Lab. nr.: 2267A-1
Udt. d.:	Modt. d.: 20-10-2026	Tegn.: BVT2	Godk.: 36/10-26 u
		Sag nr.: 265377024	Bilag/side nr.: 3/3