

Blue Phoenix Denmark A/S

Selinevej 4

DANAK
TEST Reg. nr. 179

DK-2300 København S

Dato: 30. juli 2026

VBM sag: 5377 1 V R-26-1533A

Att: Simon Olsen

Side: 1 af 3

Prøvningsrapportnr.: R-26-1533A**Rekvirent**

Blue Phoenix Denmark A/S - Selinevej 4, København S

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Knust beton 0-32 (KB)

Prøvningsperiode

Start 23. juli 2026

Slut 30. juli 2026

Anvendte metode referencer


Metode Navn	Beskrivelse
-------------	-------------

DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-11	Renhedsgrad - klassifikationsprøvning. (2010)

Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet


Martin C Andersen

Prøvningsrapport nr.: R-26-1533A-1
Klassifikationsprøvning af nyttiggørelsesmaterialer

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S

Lokation: 1 - Selinevej 4, København S

Sted : KLB-Knust beton 0-32-2025-17

Dato: 30. juli 2026

VBM sag: 5377 1 - V R-26-1533A-1



Modtaget dato: 2. juli 2026

Udført af: GF6U

VBM Prøvenr.	R-26-1533A-1	1
Materiale		KB
Renhedsgrad jf. DS/EN 933-11		
Temperatur (ved nedtørring)	°C	105
Materialetype, andel		
FL	cm ³ /kg	1,7
X	%	0,0
Rc	%	96,0
Ru	%	3,2
Rb	%	0,8
Ra	%	0,0
Rg	%	0,0
Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og tegl		
Rc + Ru + Rb	%	100,0
Rc + Ru	%	99,2
Rb	%	0,8
Ra	%	0,0
Rg	%	0,0
X	%	0,0

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

- KB 0-32 (Knust beton 0-32 mm)
- X : Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende træ, plastic og gummi,
- Rc : Beton, betonprodukter og mørtel.
- Ru : Natursten samt ubundne og hydraiske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton.
- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL : Flydende lette partikler



Signaturer		
Form	10 cm	15 cm
Forsøg	Komprimering	CBR
Proctor	○	◇
Modificeret Proctor	●	◆
Mætningslinje	m. vandl.	
Proctorforsøg		
Indstampning	Proctor	Modificeret Proctor
ρ _{d,max} Mg/m³		
w _{opt} %		
ρ _{d,max} korr. Mg/m³		
w _{opt} korr. %		
Vibrationsforsøg		
ρ _{d,max} Mg/m³		1.86
w %		12.5

Gennemfald 0.063 mm	3.1 %	Frasigtet > 16 mm	s	34 %	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w _L		Plasticitetsgrænse w _P			Plasticitetsindeks I _P	
Korndensitet(0-0.063mm) ρ _s	Mg/m³	Korndensitet(0-16mm) ρ _s	Mg/m³		Korndensitet, filler ρ _f	Mg/m³
Kalkindhold(0-1mm) ka	%	Kalkindhold(0-16mm) ka	%		Kalkindhold(>16mm) ka	%
Glødetab gl	%	Glødetab reduceret gl _{red}	%			
Sandækvivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w _{nat}	%			

Prøvebeskrivelse: Knust beton 0-32 (KB)
Rap. nr. R-26-1533A

Mrk. KLB-Knust beton 0-32-2025-17
Udt. 02-07-2026

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Selinevej 4, København S	Dybde / Kote	Lab. nr.: 1533A-1
Udt. d.:	Modt. d.: 23-07-2026	Tegn.: BVT2 / 9BGU
	Godk.: 30/7-2026	Sag nr.: 265377001
		Bilag/side nr.: 3/3