

Blue Phoenix Denmark A/S

Selinevej 4




TEST Reg. nr. 179

DK-2300 København S

Dato: 22. januar 2026

VBM sag: 5377 18 V R-26-45A

Att: Camilla Lysholm Fischlein

Side: 1 af 3

Prøvningsrapportnr.: R-26-45A

Rekvirent

Blue Phoenix Denmark A/S - Afd. 252 - Sanderødgård

Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

Materialer

Knust beton 0-32 (KB)

Prøvningsperiode

Start 15. januar 2026

Slut 22. januar 2026

Anvendte metode referencer

Metode Navn	Beskrivelse
DS/EN 13286-5	Vibrationsindstampning (2003)
DS/EN 933-1	Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013)
DS/EN 933-11	Renhedsgrad - klassifikationsprøvning. (2010)

Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Martin C Andersen

Prøvningsrapport nr.: R-26-45A

Klassifikationsprøvning af nyttiggørelsesmaterialer

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S

Lokation: 18 - Afd. 252 - Sanderødgård

Sted : (KB) 0-32, 15-01-2026 Batch 2025-2-2

Dato: 22. januar 2026

VBM sag: 5377 18 - V R-26-45A



Modtaget dato: 15. januar 2026

Udført af: W2F2

VBM Prøvenr.	R-26-45A	1
Materiale		KNBE
Renhedsgrad jf. DS/EN 933-11		
Temperatur (ved nedtørring)	°C	105
Materialetype, andel		
FL	cm ³ /kg	1,1
X	%	0,0
Rc	%	82,0
Ru	%	15,6
Rb	%	2,5
Ra	%	0,0
Rg	%	0,0
Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og tegl		
Rc + Ru + Rb	%	100,0
Rc + Ru	%	97,5
Rb	%	2,5
Ra	%	0,0
Rg	%	0,0
X	%	0,0

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

- KNBE 0/32 (Knust beton 0-32 mm)
- X : Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende træ, plastic og gummi,
- Rc : Beton, betonprodukter og mørtel.
- Ru : Natursten samt ubundne og hydraiske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton.
- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL : Flydende lette partikler



Signaturer		
Form	10 cm	15 cm
Forsøg	Komprimering	CBR
Proctor	○	◇
Modificeret Proctor	●	◆
Mætningslinje	m. vandl.	
Proctorforsøg		
Indstampning	Proctor	Modificeret Proctor
ρ _{d,max} Mg/m ³		
w _{opt} %		
ρ _{d,max} korr. Mg/m ³		
w _{opt} korr. %		
Vibrationsforsøg		
ρ _{d,max} Mg/m ³		1.85
w %		13.5

Gennemfald 0.063 mm	4.3 %	Frasigtet > 16 mm	s	37 %	Frasigtet > 80 mm	%
Flydegrænse w _L		Plasticitetsgrænse w _P			Plasticitetsindeks I _p	
Korndensitet(0-0.063mm) ρ _s	Mg/m ³	Korndensitet(0-16mm) ρ _s	Mg/m ³		Korndensitet, filler ρ _f	Mg/m ³
Kalkindhold(0-1mm) ka	%	Kalkindhold(0-16mm) ka	%		Kalkindhold(>16mm) ka	%
Glødetab gl	%	Glødetab reduceret gl _{red}	%			
Sandækivalent (0-4mm)SE ₄	%	Humusindhold				
Vurderet frostfare		Vandindhold in situ w _{nat}	%			

Prøvebeskrivelse: Knust beton 0-32 (KB)
Rap. Nr. R-26-45A

Mrk. (KB) 0-32, 15-01-2026 Batch 2025-2-2

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S	eurofins	Station / Boring	Mrk.:
Sted: Afd. 252 - Sanderødgård	VBM LABORATORIET	Dybde / Kote	Lab. nr.: 45A-1
Udt. d.:	Modt. d.: 15-01-2026	Tegn.: RW4J	Godk.: 22/1-26/2026
		Sag nr.: 265377018	Bilag/side nr.: 3/3