

Blue Phoenix Denmark A/S  
Selinevej 4



DK-2300 København S

Dato: 30. juni 2026

VBM sag: 5377 4 V R-26-1303A

Att: Camilla Lysholm Fischlein

Side: 1 af 3

## Prøvningsrapportnr.: R-26-1303A

### Rekvirent

Blue Phoenix Denmark A/S - Afd. 200 - Selinevej

### Rapport indhold

Prøvning af ubundne materialer, laboratorieprøvning

### Materialer

Knust beton 0-32mm

### Prøvningsperiode

Start 19. juni 2026

Slut 30. juni 2026

### Anvendte metode referencer

| Metode Navn   | Beskrivelse                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| DS/EN 13286-5 | Vibrationsindstampning (2003)                            |
| DS/EN 933-1   | Kornstørrelsesfordeling bestemt ved sigteanalyse. (2013) |
| DS/EN 933-11  | Renhedsgrad - klassifikationsprøvning. (2010)            |

### Rapport bemærkning

Med venlig hilsen

Eurofins VBM Laboratoriet



Mads Alfastsen

Prøvningsrapport nr.: R-26-1303A

Klassifikationsprøvning af nyttiggørelsesmaterialer

Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S

Lokation: 1 - Afd. 200 - Selinevej

Sted : KB Batch 139/2026, 18-06-2026

Dato: 30. juni 2026

VBM sag: 5377 1 - V R-26-1303A



Modtaget dato: 19. juni 2026

Udført af: GF6U

|                                                             |                     |          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| <b>VBM Prøvenr.</b>                                         | <b>R-26-1303A</b>   | <b>1</b> |
| Materiale                                                   |                     | KB 0-32  |
| <b>Renhedsgrad jf. DS/EN 933-11</b>                         |                     |          |
| Temperatur (ved nedtørring)                                 | °C                  | 105      |
| <b>Materialetype, andel</b>                                 |                     |          |
| FL                                                          | cm <sup>3</sup> /kg | 0,0      |
| X                                                           | %                   | 0,0      |
| Rc                                                          | %                   | 99,0     |
| Ru                                                          | %                   | 0,8      |
| Rb                                                          | %                   | 0,2      |
| Ra                                                          | %                   | 0,0      |
| Rg                                                          | %                   | 0,0      |
| <b>Materialetype, andel i.h.t. AAB, knust beton og tegl</b> |                     |          |
| Rc + Ru + Rb                                                | %                   | 100,0    |
| Rc + Ru                                                     | %                   | 99,8     |
| Rb                                                          | %                   | 0,2      |
| Ra                                                          | %                   | 0,0      |
| Rg                                                          | %                   | 0,0      |
| X                                                           | %                   | 0,0      |

Kommentarer og observationer til kontrolafsnit

- KB 0/32 (Knust beton 0-32 mm)
- X : Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips samt ikke flydende træ, plastic og gummi,
- Rc : Beton, betonprodukter og mørtel.
- Ru : Natursten samt ubundne og hydraiske bundne materialer.
- Rb : Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton.
- Ra : Asfalt.
- Rg : Glas.
- FL : Flydende lette partikler



|                                        |       |                                      |       |      |                                     |       |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|------|-------------------------------------|-------|
| Gennemfald 0.063 mm                    | 2.3 % | Frasigtet > 16 mm                    | s     | 49 % | Frasigtet > 80 mm                   | %     |
| Flydegrænse w <sub>L</sub>             |       | Plasticitetsgrænse w <sub>P</sub>    |       |      | Plasticitetsindeks I <sub>P</sub>   |       |
| Korndensitet(0-0.063mm) ρ <sub>s</sub> | Mg/m³ | Korndensitet(0-16mm) ρ <sub>s</sub>  | Mg/m³ |      | Korndensitet, filler ρ <sub>f</sub> | Mg/m³ |
| Kalkindhold(0-1mm) ka                  | %     | Kalkindhold(0-16mm) ka               | %     |      | Kalkindhold(>16mm) ka               | %     |
| Glødetab gl                            | %     | Glødetab reduceret gl <sub>red</sub> | %     |      |                                     |       |
| Sandækvivalent (0-4mm)SE <sub>4</sub>  | %     | Humusindhold                         |       |      |                                     |       |
| Vurderet frostfare                     |       | Vandindhold in situ w <sub>nat</sub> | %     |      |                                     |       |

Prøvebeskrivelse: Knust beton 0-32mm Mrk. Batch 139/2026, 18-06-2026

Rap. nr. R-26-1303A

|                                     |                      |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Rekvirent: Blue Phoenix Denmark A/S | Station / Boring     | Mrk.:               |
| Sted: Afd. 200 - Selinevej          | Dybde / Kote         | Lab. nr.: 1303A-1   |
| Udt. d.:                            | Modt. d.: 19-06-2026 | Tegn.: H5S2         |
|                                     | Godk.: <i>ETHK</i>   | Sag nr.: 265377004  |
|                                     |                      | Bilag/side nr.: 3/3 |